

## Tab. 4 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM DŘEVIN

### STROMY

stavba: Rekonstrukce náměstí

investor: Město Lanžhot

objednatel : Město Lanžhot

zpracovatel: PROatelier, Ing. Ilona Vybíralová, Zámecké náměstí 6/8, 690 01 Břeclav IČO: 04167775

datum: ŘÍJEN 2022

katastrální území: Lanžhot

STROMY NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ

STROMY NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ S NUTNÝM POVOLENÍM KE KÁCENÍ

ID	taxon	český název	obvod	průměr kmene	vyska	šířka	nas. korun	zdr. stav	fyzilogické stáří	vitalita	sadovnická hodnota	popis	p.č
1	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	122	39	13	6	4	1	4	1	4	u báze nakloněn, náběhové kořeny, terminál pravděpodobně nedávno zaschl, potlačena apikální dominance, na kmeni turistická značka	2619/274
2	<i>Quercus robur</i>	dub letní	88	28	11	11	3	1	3	1	2	průběžný terminál, nejperspektivnější strom na náměstí, roste v omezeném prostoru dlažby 0,5 x 0,5 m, turistická značka na kmeni	2619/274
3	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	160	51	9	11	2,5	2	4	2	3	zduřelá báze kmene, zahojená mrazová trhlina, zmlazení na kosterních větvích, zapěstovaný tvar bez přítomnosti průběžného terminálu, roste v omezeném prostoru dlažby 0,5 x 0,5 m, patrný zásah arcb. Zásah - redukce koruny, zlomy v koruně	2619/274
4	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	119	38	6	9	2	3	4	3	5	špatný zdravotní stav a výrazně zhoršená vitalita výrazně nezahojené rány na kmeni, jedná se o invazivně se šířící druh, roste v omezeném prostoru dlažby 0,5 x 0,5 m	2619/274
5	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	170	54	9	12	3,5	2	4	2	3	sekundární koruna, zapěstovaný tvar bez přítomnosti průběžného terminálu, nově provedená redukce koruny, suché větve v koruně, prasklá kosterní větev nad parkovacím stáním roste v omezeném prostoru dlažby 0,5 x 0,5 m	2619/274
6	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	132	42	9	9	4	2	4	2	3	otevřená dutina ve kmeni, prosychající terminál, suché větve v koruně, zapěstovaný tvar bez přítomnosti průběžného terminálu, roste v omezeném prostoru dlažby 0,5 x 0,5 m	2619/274
7	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	195	62	8	13	2	2	4	2	3	zapěstovaný tvar bez přítomnosti průběžného terminálu, sekundární větve v koruně, provedena redukce v koruně, přítomnost jmelí dva trsy	2619/274
8	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	188	60	10	11	2,5	2	4	2	3	zapěstovaný tvar bez přítomnosti průběžného terminálu, sekundární větve v koruně, provedena redukce v koruně, přítomnost jmelí dva trsy	2619/274

ID	taxon	český název	obvod	průměr kmene	vyska	šířka	nas. korun	zdr. stav	fyzilogické stáří	vitalita	sadovnická hodnota	popis	p.č
9	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	126	40	8	10	2	2	4	2	3	zapěstovaný tvar bez přítomnosti průběžného terminálu, sekundární větve v koruně, provedena redukce v koruně, přítomnost hazard bram	2619/274
10	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	126	40	12	8	3	2	4	2	3	jednostranná koruny, jako jediná z lip na náměstí má průběžný terminál, suché větve v koruně	2619/274
11	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	188	60	13	11	3	2	4	2	3	zapěstovaný tvar bez přítomnosti průběžného terminálu, sekundární větve v koruně, provedena redukce v koruně, suché větve k koruně	2619/274
12	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	198	63	17	9	2(13)	2	4	2	4	kodominantní větvení - trojkmen zásadní obvodová redukce koruny až na kmen, těžiště ve vrchní části koruny,	2619/274
13	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	176	56	17	5	3(14)	2	4	2	4	kodominantní větvení - dvojkmen zásadní obvodová redukce koruny až na kmen, těžiště ve vrchní části koruny, Stromy ID 13-15 provázány dynamickou vazbou	2619/274
14	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	210	67	17	9	3(13)	2	4	2	4	výrazný sešlap náběhových kořenů, dutiny v kosterních větvích, kodominantní větvení - dvojkmen zásadní obvodová redukce koruny až na kmen, těžiště ve vrchní části koruny, Stromy ID 13-15 provázány dynamickou vazbou	2619/274
15	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	185	59	17	7	3(13)	2	4	2	4	kodominantní větvení - dvojkmen zásadní obvodová redukce koruny až na kmen, jeden z kmenů suchý Stromy ID 13-15 provázány dynamickou vazbou	2619/274
16	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	236	75	17	14	2	2	4	2	3	aktivní infekce s mokvající dutinou u paty kmene, zahojená mrazová trhlina, jírovec s nejobjemnější korunou na náměstí	2619/274